



Section 1 - Identification & Usage

MARQUE DU PRODUIT : MICCA SOLAR
NOM DU PRODUIT : SCCELLANT A BOIS POUR L'EXTERIEUR

PRODUCT CODE: M0710-00

RELATED PRODUCTS: M701-00, BASE NATURELLE TEINTABLE

APPARENCE & DESCRIPTION: Scellant pour bois à base de solvant pour l'extérieur. Ce produit a une excellente pénétration du bois résultant une protection inégalée de tout substrat de bois pour des années contre les expositions aux agents climatiques. Il amplifie la beauté du bois en lui confèrent une excellente résistance contre les climats sévères.

USAGE: Ce produit est utilisé pour l'intérieur et extérieur pour les substrats de bois. Ce produit est soit naturel ou pigmenté. Il peut être fini avec un vernis clair d'alkyde ou de polyuréthane modifié à l'huile modifié. Il est utilisé dans des endroits résidentiels, commerciaux et publics

Section 2 – Ingrédients dangereux

Ingrédients	Cas No.	WT%	TLV PPM	LC50	LD50 Oral-rat
Essences minérales	64742-88-7	40-70	100 mg/m ³	5,500 mg/m ³	5.0 g/KG
Benzene	71-43-2	10PPM	10	13700 PPM/4H	5600 MG/KG

Section 3 – Caractéristiques Physique

Form Physique: Scellant pigmenté à base de solvant
Couleur : Clair et coloré
Odeur: Léger
Clarté: Clair
Taux Evaporation (BuAc=1): NA
pH@ 100% : NA
Point d'ébullition initial: NA
Solubilité dans l'eau: NA
Pression de vapeur (mmHg): NA
Densité de vapeur (air=-1): NA
Densité: 0.88± 0.05

Section 4 – Risque d'incendie et d'explosion

Inflammabilité: inflammable
Temp. d'auto inflammation: NA
Point d'éclair (Setaflash C.C.) : NA
Limite d'inflammabilité: LFL: UFL:
Moyen d'extinction: Mousse, brouillard d'eau, poudre sèche chimique, dioxyde de carbone.
Procédures spéciales: Porter un appareil d'auto-respiration approuvé par NIOSH.
Cause d'explosion et feu: Monoxyde et dioxyde de carbone sur combustion.

Section 5 – Mesures de premiers soins

1740, BOUL ST-ELZÉAR OUEST, CHOMEDEY, LAVAL (QUÉBEC) H7L 3N2
TÉL: (450) 686-1740 --- (514) 333-8500---FAX: (450) 686-0477
<http://www.micca.ca> --- Email: info@micca.ca

Inhalation:	Emmener à l'air frais. Si nécessaire consulter un médecin.
Contact avec la peau:	Laver vigoureusement les parties exposées à l'eau et au savon. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Contact avec les yeux:	Rincer abondamment avec de l'eau courante en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Obtenir une aide médicale si l'inconfort persiste.
Ingestion:	ne pas provoquer le vomissement. Garder la personne au chaud tout en obtenant de l'aide médicale tout de suite. L'aspiration du produit dans les poumons causée par les vomissements peut causer une pneumonie chimique ce qui peut être fatale.

Section 6 – Caractéristiques de l'effet sur la santé

Source de contamination: Contact avec la peau et les yeux, inhalation.

<u>Inhalation:</u>	Peut causer de l'irritation aux voies respiratoires.
<u>Contact avec la peau:</u>	Cause de l'irritation. Faible danger d'absorption par la peau.
<u>Contact avec les yeux:</u>	Peut causer une irritation avec une sensation de brûlure associée à des larmoiements, des rougeurs et une enflure.
<u>Ingestion:</u>	Pas une voie portable d'exposition. Nocif si avalé.
<u>Effet cancérigène:</u>	Pas disponible.

Section 7 – Équipement de protection personnelle

Protection des voies respiratoires:	Aucune protection sous des conditions de manipulation normales. Au-dessus de la limite d'exposition un appareil respiratoire pour vapeurs approuvé NIOSH est recommandé.
Protection des yeux:	Lunette de sécurité chimique avec des protections latérales.
Gants de protection:	Porter des gants imperméables en caoutchouc.
Aération générale:	Ventilation mécanique générale.
Vêtement requis:	Porter des vêtements de protection imperméable et un tablier de caoutchouc.

Section 8 - Réactivité

Stabilité:	Stable.
Incompatibilité:	Éviter le contact avec des agents oxydants forts.
Situation à éviter:	Éviter le contact avec des substances incompatibles.
Produits de combustion dangereux:	Monoxyde et dioxyde de carbone sont produits par combustion.

Section 9 – En cas de fuite ou déversement

Petit déversement:	Absorber avec tout matériel absorbant et mettre dans un contenant étanche pour disposition.
Grand déversement:	Enlever les grands déversements par des moyens mécaniques et placer dans des contenants.
Disposition:	Disposer conformément aux règlements des autorités municipales, provinciales et/ou fédérales.

Section 10 – Précautions de manutention et d'entreposage

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré. Faire sécher les vêtements contaminés dans un endroit bien aéré avant de les laver.

Section 11 – Informations techniques

Préparé par : Alan Bouskila

Révision 05: 09 mai 2013

Les informations et les recommandations ici faites s'appliquent seulement et spécifiquement au produit ci haut mentionné. Les informations ont basées selon nos recherches et d'après des données obtenues par des sources fiables et sont à notre connaissance exacte. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de vérifier à ce que le produit convienne à ses besoins. **Peinture Micca inc.** n'assume aucune responsabilité quant aux blessures et/ou dommages, de quelque nature que ce soit, découlant d'un usage incorrecte ou abusif de ses produits.

Form. No. F4.04—P104-05

97-12-11

1740, BOUL ST-ELZÉAR OUEST, CHOMEDEY, LAVAL (QUÉBEC) H7L 3N2
 TÉL: (450) 686-1740 --- (514) 333-8500---FAX: (450) 686-0477
<http://www.micca.ca> --- Email: info@micca.ca